

Felderregulierung V

MuttENZ

MUTTENZ, den 13. Juni 1933

Postcheck No. V 9798



Instandstellung der Wege: Weg 5 & Hallenweg

verursacht durch die Materialtransporte zu den Neubauten Schorr
und Ramstein.

lt. Regierapporte Otter Nr. 34, 35, 132 & 133.

Handlangerstunden	57 St. à 1.50	=	85.50 Fr.
Polier	21½ " " 2.50	=	53.75 "
Fuhrerke	30 " " 3.-	=	90.- "
Marchel	34 m3 " 1.50	=	<u>51.- "</u>
Total			<u>280.25 "</u>

Anteil Schorr-Brunner	3/4 von 280.25	=	210.15 Fr.
" Ramstein-Berster	1/4 " 280.25	=	<u>70.10 "</u>
total			<u>280.25 Fr.</u>

Felderregulierung
Namens der Vollzugskommission
Der Präsident:

J. Eglin
Mit-Aktuar: *E. Schürli*